

АКТ

дополнительного обследования объекта образовательной сферы

« 1 » сентября 2013 директор образовательного учреждения Степанюк  
Наталья Владимировна  
ФИО \_\_\_\_\_ и представитель территориального органа МВД России на

районном уровне в лице командир отделения прапорщик полиции  
Макаров Евгений Владимирович  
указывается должность, звание, ФИО сотрудника полиции

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что « 1 » сентября 2013 года  
совместно дополнительно обследовано здание школа № 44,  
расположенное по адресу Ярославская область  
г. Рыбинск ул. Гагарина 22  
на предмет защищенности и оснащенности средствами безопасности и охраны. При этом  
выявлено следующее:

1. Наличие и состояние: забора, ворот, калиток, наличие сигнализации, колючей проволоки  
и иных средств технической защиты:

- забор (ограждает все здание, здание ограждено частично, с указанием, где – именно  
здание не ограждено \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_),  
исправен/нет, если нет, указать что - именно неисправно, имеются ли повреждения,  
нанесены ли посторонние надписи, рисунки (указать какие и  
где) \_\_\_\_\_

-ворота (их количество, расположение, исправны/нет, если нет, указать какие – именно  
неисправны, имеются ли повреждения, нанесены ли посторонние надписи, рисунки (указать  
какие и где) два, оборудованна замками

-калитки (указать их количество, расположение, все ли исправны, если нет, указать какая –  
именно неисправна, имеются ли повреждения, нанесены ли посторонние надписи, рисунки  
(указать какие и где) две, оборудованна замками

-сигнализация периметра, ворот, калиток – есть/нет, исправна/неисправна

2. Оценка состояния зданий и сооружений, расположенных на внутренней территории  
объекта: целостность и исправность конструктивных элементов (стен, крыши, подвалов,  
окон, дверей, отсутствие проломов и пролазов, наличие замков, запоров, сигнализации и  
т.д., наличие посторонних надписей, предметов):

неисправно

3. Наличие и исправность технических средств безопасности и охраны:

-система пожарной сигнализации (есть/нет, исправность) \_\_\_\_\_

-система охранной сигнализации: (есть/нет, исправность) \_\_\_\_\_

-система видеонаблюдения: (есть/нет, исправность) \_\_\_\_\_

-система контроля и ограничения доступа: (есть/нет, исправность) \_\_\_\_\_

-средства связи: (есть/нет, исправность) \_\_\_\_\_

4. Состояние пожарной безопасности на объекте (наличие поэтажного плана эвакуации, наличие и исправность средств оповещения и пожаротушения, количество аварийных выходов, их состояние, и т.д.): поэтажный план эвакуации есть, 6 аварийных выходов, исправны

5. Наличие и исправность дежурного освещения на внутренней и внешней территории объекта, исправность: фонари на улице, исправны,

Указать количество источников освещения, их расположение и исправность

к-во три, внутреннее освещение исправно

Охрана здания школа N 44

наименование учреждения

будет осуществляться одн сторож (указать количество постов охраны) в лице

Полубин Александр Николаевич

(перечислить данные сотрудников охраны, которые будут осуществлять охрану здания вместе с сотрудником полиции)

на инспектор - кандидат ОКС ЦКС УМВД России  
на ДО ст /апо/уч- и милиции Шенков АА



ДИРЕКТОР

Степанюк Н.В.  
подпись

Макаров Е.В.  
ФИО сотрудника полиции, его подпись

« 1 » сентября 2013 г.